



LOSETAS ATÉRMICAS · SIMIL MADERA · REVESTIMIENTOS

Fábrica propia en Corrientes · Tecnología GRC

PASTINA EN SIMIL MADERAS

Guía de aplicación para que no queden manchadas

El método correcto con pico vertedor, limpieza de bordes en el momento, la loseta en color natural y el tratamiento de color recién al día siguiente en las piezas con tratamiento. Aplica a decks, pinoteas y revestimientos símil madera, atérmicos y de hormigón.

FUSION CNQ SAS · Atérmicos Corrientes

Fábrica propia en Corrientes · Fabricación GRC de alta resistencia

RN12 KM 1021, Riachuelo, Corrientes · WhatsApp: +54 379 404-1442

estilorustico.com.ar

Edición Septiembre 2026 · Documento técnico de consulta

1. La regla de oro: NO se pastina como en cerámico o porcelanato

En cerámico o porcelanato se llenan todas las juntas de una pasada y después se limpia todo en general. Con las simil maderas **eso no se puede hacer**: la loseta es porosa y texturada, la pastina se pega, mancha y ya no sale. El método es distinto:

- La pastina se coloca **con pico vertedor** (pico dosificador tipo manga), llenando solo la junta, sin desparramar sobre la loseta.
- **A medida que se coloca, se limpian los bordes de cada loseta en el momento**. No se deja para el final: si la pastina seca encima, mancha y se pega.
- Se trabaja **por sectores chicos**: se llena la junta, se limpia el borde, y recién se sigue con la siguiente.

Este método vale para los dos casos (piezas con y sin tratamiento). La diferencia está en el color de la pastina y en si se aplica color después.

2. Simil maderas atérmicas (las que no llevan color)

Se colocan con el mismo método (pico vertedor + limpieza de bordes en el momento). La diferencia es que **no llevan tratamiento de color**: en vez del color, llevan **impermeabilizante transparente de atérmicos**.

- Pastina aplicada **con pico vertedor** y limpieza inmediata de bordes, sector por sector.
- Bordes perfectamente limpios a medida que se avanza: cualquier resto que quede pegado **se ve para siempre** — el impermeabilizante es transparente, no tapa nada.
- Es el método el que hace que quede prolijo: junta llenada con pico vertedor + limpieza inmediata, sin excepciones.

3. Simil maderas color madera (con tratamiento de color)

Acá el orden de trabajo es la clave para que no quede feo:

Paso 1 · Loseta color natural

La loseta se coloca en **color natural** — nunca ya colorada de fábrica.

Paso 2 · Método limpio

Pastinado con pico vertedor + limpieza de bordes en el momento (igual que el caso atérmico).

Paso 3 · Fragüe completo

Se deja fraguar y secar hasta el día siguiente.

Paso 4 · Color al día siguiente

Con la pastina ya seca, se aplica el **tratamiento del color** sobre el conjunto. Así queda parejo y prolijo.

3.1 ¿Por qué la loseta va natural y no ya con color?

Dos motivos:

- **Mancha visible**: si la loseta viene ya colorada, cualquier mancha de la pastina queda del color: se nota muchísimo y es casi imposible de sacar parejo.
- **Tonalidad despareja**: al limpiar los bordes, el color se ve afectado y la tonalidad queda despareja, no similar al resto.

- Con la loseta natural + color al día siguiente, el tratamiento se aplica parejo sobre todo ya seco, y queda con la **tonalidad exacta, uniforme y proliza**.

4. Resumen comparativo

Tabla A · Los dos casos de una mirada

Aspecto	Atérmicas (sin color)	Color madera (con tratamiento)
Color de la loseta	Línea atérmica (blanco, marfil, beige)	Natural SIEMPRE — nunca ya colorada de fábrica
Aplicación de la pastina	Pico vertedor, sector por sector	Pico vertedor, sector por sector
Limpieza de bordes	Inmediata, a medida que se avanza	Inmediata, a medida que se avanza
Tratamiento posterior	Impermeabilizante transparente de atérmicos	Tratamiento de color, al día siguiente (pastina ya seca)
Riesgo si la loseta va ya colorada	—	Cualquier mancha de pastina queda del color + tonalidad desapareja

5. Errores comunes que arruinan la terminación

Error	Consecuencia	Cómo evitarlo
Pastinar como en cerámico (a llana, todo junto)	Pastina pegada y manchada sobre la textura de la loseta	Pico vertedor, solo la junta
Dejar la limpieza para el final	La pastina seca y se pega: no sale más	Limpiar cada borde en el momento
Colocar la loseta ya colorada de fábrica	Cualquier mancha de pastina queda del color + tonalidad desapareja	Loseta natural primero, color al día siguiente
Aplicar el color el mismo día	El color levanta o mancha la pastina aún fresca	Respetar el fragüe: color recién al día siguiente
Trabajar sectores grandes de una vez	La pastina seca antes de poder limpiar los bordes	Sectores chicos: llenar, limpiar, avanzar

6. Checklist final del pastinado

- Pastina colocada con pico vertedor, solo en la junta.
- Bordes de las losetas limpiados en el momento, sector por sector.
- Losetas color madera colocadas en color natural (nunca ya coloradas).
- Tratamiento de color aplicado al día siguiente, con la pastina completamente seca.
- Atérmicas: impermeabilizante transparente de atérmicos en lugar del color.
- Junta con tonalidad uniforme, sin manchas ni restos pegados.

Consultas técnicas y cálculo de materiales para tu obra

Nuestros técnicos te asesoran sobre el método y calculan la cantidad exacta de piezas, adhesivo y pastina para tu proyecto, sin costo. Escribinos y te armamos el presupuesto completo.

Estilo Rústico & Atérmicos Corrientes · FUSION CNQ SAS · RN12 KM 1021, Riachuelo, Corrientes · WhatsApp +54 379 404-1442 · estilorustico.com.ar